

Cuore WAP 1000

Description

Cuore WAP 1000 est un primaire hydrosoluble composé de styrène et de polymère acrylique. La couleur est d'un blanc laiteux à l'application et devient brillante après séchage. Le primaire concentré doit être mélangé avec de l'eau avant d'être appliqué sur la surface. Le WAP 1000 a une bonne capacité de pénétration et offre une bonne adhérence à la surface.

Avantages

Apprêt concentré, dilué avec de l'eau.

Peut être utilisé comme couche de fond sur les divers substrats.

Bon pouvoir de pénétration.

Améliore l'adhérence des surfaces.

Gamme d'utilisation

WAP 1000 est utilisé pour le prétraitement des surfaces avant l'application de produits cimentaires tels que mortiers liquides, mastics, anhydrite liquide, etc. L'apprêt est généralement utilisé sur le béton, les éléments en béton, le mastic, le mortier liquide, les carreaux de bois, etc. et améliore l'adhérence entre la surface sous-jacente et la couche de finition. Grâce à sa bonne formation d'un film sur la surface, le primaire empêche également une extraction excessive de l'eau d'apprêt dans le produit ultérieur (par exemple le mortier liquide).

Préparation

La surface doit être bien adaptée, ferme et exempte de particules détachées, de boue de ciment, de poussière ou d'autres impuretés qui pourraient empêcher une adhésion suffisante à la surface. Pour la formation du film de l'apprêt, la température de la surface sous-jacente ne doit pas être inférieure à +5°C. Les meilleurs résultats sont obtenus lorsque la température est comprise entre +10°C et +25°C.

Application

Le **WAP 1000** est appliqué dilué sur la surface à l'aide d'un pulvérisateur d'apprêt, d'un arrosoir, d'un balai ou d'un rouleau à peinture, puis il est soigneusement balayé/brossé dans la surface. Évitez la formation de flaques d'eau. Utilisez des gants en caoutchouc et des lunettes de sécurité lorsque vous travaillez avec le WAP 1000. Assurez une ventilation adéquate.

Restrictions

Le primaire ne doit pas être utilisé à des températures inférieures à +5°C.

Maintenance du matériel

Les bombes aérosols, balais, rouleaux à peinture, outils et autres matériaux doivent être nettoyés à l'eau immédiatement après utilisation. Un apprêt séché peut être difficile à dissoudre/enlever.

Information sur le produit

Surface	Rapports de mélange		Concentration d'utiliser	
	primaire	l'eau	L/m ²	M ² /L
Non-absorbant	1	1	0.15	7
Absorption normale	1	3	0.10	10
Absorption forte	1	6	0.20	5
2 fois	1	3		
Bois	5	1	0.20	5
Carreaux/pierre	1	1	0.15	7